

Ventil-Baugruppe-Servicesatz, P84 - Enerpac DD2423900SR

Artikel-Nr. ENP-DD2423900SR**Hersteller Enerpac**

Kein Produktbild

Original-Enerpac-Servicesatz für die Ventil-Baugruppe der P84-Handpumpe. Erneuert die Ventiltteile und stellt die einwandfreie Druckhaltung wieder her.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Vereinigte Staaten
------------------------	---------------------------

Positionserkennung	Nein
--------------------	-------------

Weight	0.1 kg
--------	---------------

BESCHREIBUNG

Der Ventil-Baugruppe-Servicesatz DD2423900SR liefert die Original-Ventilteile für die Enerpac-Handpumpe P84. Der Satz erneuert die Ventilfunktion und sichert nach der Instandsetzung die zuverlässige Druckhaltung der Pumpe.