

Reparatursatz Viton, für P18 - Enerpac P18KV

Artikel-Nr. ENP-P18KV**Hersteller Enerpac**

Der Reparatursatz P18KV enthält die Original-Dichtungsteile in Viton-Ausführung für die Handpumpe P18. Die hitze- und chemikalienbeständigen Viton-Dichtungen eignen sich für anspruchsvolle Medien.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture **Vereinigte Staaten**

Weight **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Der Reparatursatz P18KV enthält die Original-Dichtungsteile in Viton-Ausführung für die Handpumpe P18. Die hitze- und chemikalienbeständigen Viton-Dichtungen eignen sich für anspruchsvolle Medien.

Kein Produktbild