

Reparatursatz Viton - Enerpac RC50KVS1

Artikel-Nr. ENP-RC50KVS1
Hersteller Enerpac

Original-Enerpac-Viton-Reparatursatz RC50KVS1 mit den passenden Verschleiß- und Dichtungsteilen. Die Viton-Dichtungen sind für höhere Temperaturen und aggressive Medien ausgelegt.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Vereinigte Staaten
------------------------	---------------------------

Positionserkennung	Nein
--------------------	-------------

Weight	0.1 kg
--------	---------------

Kein Produktbild

BESCHREIBUNG

Der Reparatursatz RC50KVS1 mit Viton-Dichtungen enthält die Original-Verschleiß- und Dichtungsteile zur Instandsetzung des zugehörigen Enerpac-Zylinders. Die Viton-Dichtungen sind für höhere Temperaturen und aggressive Medien ausgelegt.