

Ventilaustauschsatz

Artikel Nr. 163797

Typen Nr. 100/202.MSB



Beispielhafte Darstellung

Messing bleifrei (Pb < 0,1%)

Technische Informationen

Beschreibung	Ventilaustauschsatz Messing bleifrei für R 1 und R 1 1/4
Messing bleifrei (Bleigehalt <0,1%)	ja

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84819000
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27299290
eCl@ss 9.0	27299290
UNSPSC_Code_v190501	40141616
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Valve parts or accessories