

Dichtungssatz LC2A 125.-1X/...F - Bosch Rexroth R961009732

Artikel-Nr. BRR-R961009732

Hersteller Bosch Rexroth

Dichtungssatz LC2A 125.-1X/...F. Dichtungssatz von Bosch Rexroth als Original-Ersatzteilsatz zur Abdichtung der zugehörigen Komponente.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture **Deutschland**Positionserkennung **Nein**Weight **0.1 kg**Zolltarifnummer **84849000**

BESCHREIBUNG

Dichtungssatz von Bosch Rexroth als Original-Ersatzteilsatz zur Abdichtung der zugehörigen Komponente.

AUSFÜHRUNG

Dichtungssatz LC2A 125.-1X/...F.

VERWENDUNG

Wartung und Reparatur von Hydraulikkomponenten.

HERSTELLER

Original Bosch Rexroth.